

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«30» марта 2026 г., 34260061000221219334

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНДиПР по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоанинскому районам**

«17» апреля 2026 г., 14 час. 30 мин. № 2603/029-34/45-ВО/П

Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст. Алексеевская, ул. Коммунальная, 38В

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «30» марта 2026 г., № 2603/029-34/45-ВО/Р, учетный номер проверки 34260061000221219334.

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Столетов Алексей Владимирович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоанинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Рябовский, Дом 383

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 3401004583, адрес регистрации юридического лица: 403267, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСЕЕВСКИЙ, Х. РЯБОВСКИЙ, Д.383

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» апреля 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «10» апреля 2026 года, 14 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты на дверях лестничных клеток (1-го и 2-го этажа), отсутствуют приспособления для самозакрывания (абз. 1 п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Рябовский, д. 383

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

05.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие на объекте защиты на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы об устранении нарушения

2.

На объекте защиты запоры (замки) не на всех дверях эвакуационных выходов в помещении № 8 1-го этажа (согласно Техническому паспорту) из поэтажных коридоров, лестничных клеток обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Рябовский, д. 383

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

05.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить на объекте защиты на всех дверях эвакуационных выходов их свободное открывания изнутри без ключа

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы об устранении нарушения

3.

На объекте защиты, в помещении № 22 1-го этажа (согласно Техническому паспорту) допущено размещение огнетушителей расположенных на напольном покрытии без специальных подставок, которые исключают падение или опрокидывание (п. 409, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Рябовский, д. 383

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

05.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

не допускать на объекте защиты, размещение огнетушителей расположенных на напольном покрытии без специальных подставок, которые исключают падение или опрокидывание

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы об устранении нарушения

4.

На объекте защиты в помещении № 16 1-го этажа (согласно Техническому паспорту) допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Рябовский, д. 383

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

05.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить на объекте защиты эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы об устранении нарушения

(Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (не утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Рябовский, д. 383.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента.

Срок устранения нарушения:

05.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить на объекте закрыты наличие документации, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы об устранении нарушения.

6. На объекте защиты в помещении № 29, 1-го этажа (согласно Техническому паспорту) допущено закрытие, ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы. (п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Рябовский, д. 383.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента.

Срок устранения нарушения:

05.04.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить на объекте защиты допущение закрытия, ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждающие документы об устранении нарушения.

Подтверждающие документы об устранении нарушения обязательных требований, подтверждающие пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (не утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: обл. Волгоградская, р-н Алексеевский, х. Рябовский, д. 383.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Столетов Алексей Владимирович



Подлинность, фактичность, истинность информации, содержащейся в документе, подтверждаются подписью государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознавателя, старшего дознавателя).

Столетов Алексей Владимирович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: , e-mail: MerLin34ru@yandex.ru

Подлинность, фактичность, истинность информации, содержащейся в документе, подтверждаются подписью государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознавателя, старшего дознавателя).

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

директор 17.04.2026 *ef*

« 17 » часов « 04 » минут « 2026 » г. *ef*