

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МОУ детский сад № 178

С.А.Анащенко



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Объекты, подвергающиеся анализу	Состояние объектов на начало учебного года	Характеристика оснащения объектов
1	2	3
Здание детского сада компенсирующего вида №178. (город Волгоград 400009 ул.Тарифная 11а, год постройки 1963 Принадлежит КТУ ДОАВ г.Волгоград; ул. Репина 78	Хорошее, <u>удовлетворительное</u> , неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	Здание детского сада 2-х этажное. Электро-, водо-, теплоснабжение централизованные, обслуживаются коммунальными службами. Площадь помещений составляет 893,3кв.м фактическая площадь территории 3344,54кв.м Кровля: покрыта рубероидом и залита жидким битумом, ограждение полностью 100% Бак для мусора стоит на забетонированной площадке.
Групповые комнаты	<u>Хорошее</u> , удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	Количество групп - 6, наличие спален (отделены от групповых или нет), вход в группы (свой или смежный с другими помещениями). Описание оснащения групп оборудованием: мебель для детей, мебель для взрослых, материалы для поддержания санитарного состояния группы. Оснащение предметно-пространственной среды групп
Музыкально-спортивный зал	<u>Хорошее</u> , удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	Оснащение музыкально-спортивного зала, программно-методический материал, используемый музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. Составление паспорта зала. Паспорт имеется.
Методический кабинет	<u>Хорошее</u> , удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	Оснащение методического кабинета. Составление паспорта кабинета Паспорт имеется
Кабинет педагога-психолога	<u>Хорошее</u> , удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	Оснащение кабинета педагога-психолога. Составление паспорта кабинета Паспорт имеется
Кабинеты учителей-дефектологов-логопедов	<u>Хорошее</u> , удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	Оснащение кабинетов учителей-дефектологов-логопедов. Составление паспортов кабинетов Паспорта имеются
Медицинский кабинет	<u>Хорошее</u> , удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	Кабинет находится на 1 этаже, освещен лампами дневного света. Потолок окрашен масляной краской, что дает возможность осуществлять дез.обработку. Стены оборудованы стеновыми панелями (сертификат имеется). Подача горячей воды осуществляется водонагревателем марки "Polaris" На окнах имеются жалюзи (сертификат имеется). Полы покрыты линолеумом (сертификат имеется).

		<p>Медицинский кабинет оборудован:</p> <ul style="list-style-type: none"> * столик медицинский - 1 шт. * стол письменный - 2 шт. * кушетка массажная - 1 шт. * шкаф канцелярский - 1 шт. * шкаф медицинский - 1 шт. * холодильник - 1 шт. * стул - 2 шт. * весы - 1 шт. * ростометр - 1 шт. * кварцевая лампа - 1 шт.
Изолятор	<p><u>Хорошее</u>, удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)</p>	<p>Местонахождение изолятора: 1 -й этаж; имеет отдельный вход, изолированный от групп. Потолок окрашен масляной краской, что дает возможность осуществлять дез.обработку. Стены оборудованы стеновыми панелями (сертификат имеется). Светильник оборудован защитным колпаком. На окнах имеются жалюзи (сертификат имеется). Полы покрыты линолеумом (сертификат имеется). Имеется:</p> <ul style="list-style-type: none"> * раковина - 1 шт. * кровать - 1 шт. * таз - 1 шт. * горшок - 1 шт. * запасной комплект постельного белья - 1 шт.
Пищеблок	<p><u>Хорошее</u>, удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)</p>	<p>Местонахождение: 1 -й этаж; имеет отдельный вход, два цеха: горячий и холодный. Потолок окрашен водоэмульсионной краской. Стены облицованы кафелем. Подача горячей воды осуществляется водонагревателями – 2шт. Окна пластиковые. Полы кафельные. Пищеблок оборудован: Дверь противопожарная -1шт Электроплита ПЭ-3 - 2шт . Плита электробытовая -1шт Холодильники -5шт Мясорубка -2 шт Машина протирочно-резательная- 1шт Миксер -1шт Весы- 3шт Жарочный шкаф- 1шт Стол разделочный – 3шт Стеллаж кухонный -2шт</p>

Кладовая	Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	<p>Кухонный инвентарь в наличии в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.</p> <p>Местонахождение (на каком этаже находится), описание, чем обеспечена и оборудована Местонахождение: 1 -й этаж; имеет отдельный вход. Кладовая оборудована: Весы -1шт Холодильник -2шт Стол – 1шт Стеллаж для хранения продуктов -2 шт Хозяйственный инвентарь (баки) -8шт</p>
Прачечная	Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	<p>Местонахождение (на каком этаже находится), описание, чем обеспечена и оборудована Местонахождение: 1 -й этаж; имеет отдельный вход. Потолок окрашен водоэмульсионной краской. Стены облицованы кафелем. Подача горячей воды осуществляется водонагревателями – 2шт. Окна деревянные. Полы кафельные. Прачечная оборудована: Дверь противопожарная -1шт Электроводонагреватель -2шт Машина стиральная автомат – 2шт Утюг электрический – 1шт Гладильный стол – 1шт</p>
Участки каждой группы	Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле)	<p>Описание: смежные. Зеленые насаждения: деревья и кустарники, клумбы. Теневых навесов –нет. Игровое оборудование: Песочница – 4шт Скамейки -6шт Вертолет -1шт Крокодил -1шт Лабиринт – 1шт Машина- 2шт Паутинка – 1шт</p>
Физкультурная площадка	Хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное (перечислить проблемное поле) Необходимо заменить асфальтовое покрытие.	<p>Описание технического состояния, оборудования Покрытие асфальтовое. Спортивное оборудование: лестница -1шт Стенд для метания -1шт Бревно гимнастическое – 1шт Рукоход -1шт</p>