

**ПАСПОРТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

здания (объекта) по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)  
 (заполняется с учетом строительных норм и правил СНИП 35-01-2001  
 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,  
 «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»  
 (Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ),  
 с учетом разумного приспособления объектов для доступности инвалидов согласно «Конвенции о правах  
 инвалидов» ст.5 «Равенство и недискриминация»)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 282

Красноармейского района г.Волгограда

*(полное юридическое наименование объекта)*

400029, г. Вроград, ул. Светлая, 50; телефон/факс: (8442) 64-59-53; E-mail:mdou-ds-282@mail.ru

*(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)*

Красноармейский

*(район, город)*

1. Форма собственности здания (объекта) муниципальная  
*(федеральная, государственная, муниципальная, негосударственная)*

2. Вид деятельности (предоставление государственных и муниципальных услуг) образование

*(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание,  
 культурно-досуговая деятельность, социальное обслуживание и другая )*

3. ФИО руководителя объекта Попова Нина Борисовна

**1. УЧАСТКИ И ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА**

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
Вход на территорию (наличие, шлагбаум).	Ворота ширина = 8,1м		доступен

турникета, ворот, калитки ширина не менее 90 см.)	Калитка ширина =1,5м Калитка ширина =1,5м		
Доступность путей передвижения к входу в здание	Асфальтобетонное замошение S=50м <sup>2</sup>		доступен
Автостоянка посетителей	Не требуется		не доступен
наличие мест и разметки для спецавтотранспорта инвалидов (не менее одного места)	Отсутствует		

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
Крыльцо / входная площадка	Входная площадка 2 шт. S по 6,3м <sup>2</sup>		доступен
навес	Навес 2 шт. S по 6,3м <sup>2</sup>		
противоскользящее покрытие	Отсутствует		
<b>Лестница наружная</b>	Отсутствует		не доступен
противоскользящее покрытие	Отсутствует		
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина - 80 см.	Отсутствует		
контрастная окраска первой и последней ступеней	Отсутствует		
поручни с одной стороны ( высота) с двух сторон	Отсутствует		
горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	Отсутствует		
<b>Пандус наружный</b>	Отсутствует		не доступен
пандус стационарный	Отсутствует		
ширина марша (не менее 100 см.)	Отсутствует		
уклон (не более 12 % *)	Отсутствует		
поручни с двух сторон на высоте 70-90 см.	Отсутствует		
горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	Отсутствует		

нескользкое покрытие	Отсутствует		
пандус переносной	Отсутствует		
<b>Тамбур</b>	$S = 2,46\text{м}^2$		доступен
ширина дверного проема (не менее 90 см.)	95 см		
высота порога (не более 2,5 см.)	2,5 см		

\* отношение высоты пандуса к его длине

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
<b>Лестница</b>	2 шт. ширина по 1,16 м		доступен
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	Отсутствует		
контрастная окраска крайних ступеней	Отсутствует		
поручни	Детские $h=47$ см Взрослые $h=85$ см		
горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	наличие		
<b>Лифт пассажирский в зоне оказания услуг</b>	Отсутствует		не доступен
<b>Пандус внутренний</b>	Отсутствует		не доступен
<b>Пандус переносной</b>	Отсутствует		не доступен
<b>Подъемник для инвалидов</b>	Отсутствует		не доступен

### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>	Отсутствует		не доступен
высота рабочей поверхности (80-100 см)	Отсутствует		
<b>Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)</b>	Музыкальный зал $S = 61,7\text{м}^2$ (2 этаж)		не доступен
наличие/отсутствие мест для колясочников	Отсутствует		
<b>Наличие/отсутствие сантехнического узла для инвалидов-колясочников его доступность</b>	Отсутствует		не доступен



**5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ**

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
Визуальные средства информации о предоставлении услуг	Тумба S = 2,0м <sup>2</sup> Визитка S = 3,0м <sup>2</sup>		доступен
Тактильные средства информации о предоставлении услуг с цифрами, буквами по Брайлю	Отсутствует		частично доступен
таблички на кабинетах с указанием номера и наименования кабинета	Наличие		
наличие (отсутствие) на поверхности поручней рельефных обозначений этажей	Отсутствует		
на кнопках управления лифта	Отсутствует		
звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м)	Отсутствует		
тактильные направляющие на пути движения к лифту, лестнице	Отсутствует		
наличие (отсутствие) пиктограмм	Отсутствует		

6. Выводы комиссии о доступности объекта \_\_\_\_\_  
(доступен/ частично доступен/ недоступен)

7. Дата составления паспорта объекта \_\_\_\_\_

8. Подписи членов комиссии: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.И.) \_\_\_\_\_

(подпись)

9. Подпись руководителя объекта \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Попова Нина Борисовна



Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_