

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 39000260
от «10» августа 2020 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул.
ФИЛИППОВА САШИ, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	z390002 600202	ДУ	С	нанесение контрастной маркировки, установка перил	установка / переоборудование перил; нанесение контрастной маркировки на ступени;
2.2	Пандус (наружный)							
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	z390002 600204	ДУ	О,С,У		установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков;
2.4	Дверь (входная)	есть	2	z390002 600205	ДУ	К,С,Г	установка тактильной таблички с наименованием объекта	установка тактильной таблички с названием объекта;

2.5	Тамбур						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть					установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка тактильной таблички с названием объекта; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка / переоборудование перил;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№2	z390002600201	установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка тактильной таблички с названием объекта; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка / переоборудование перил;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

от «10» августа 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул. ФИЛИППОВА САШИ, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	z390002600401				установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	№4	z390002600401	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 39000260
от «10» августа 2010 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул. ФИЛИППОВА САШИ, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	z39 00 02 60 03 01	ДУ	С	установка тактильных табличек	установка тактильных табличек
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	z39 00 02 60 03 01	ДУ	С	нанесение контрастной маркировки на ступени	нанесение контрастной маркировки на ступени
3.3	Пандус (внутри здания)							

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)						
3.5	Дверь						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;
	ОБЩИЕ требования к зоне						нанесение контрастной маркировки на ступени; установка тактильных табличек; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	№3	z390002600301	нанесение контрастной маркировки на ступени; установка тактильных табличек; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий

к

заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 39000260
от «10» августа 2020 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул.
ФИЛИППОВА САШИ, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	z39000 260050 1	ВНД	К, О,С		установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); переоборудование раковины (высота, установка поручня); переоборудование санузла
5.2	Душевая/ ванная комната							

5.3	Бытовая комната (гардеробная)							
	ОБЩИЕ требования к зоне							установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); переоборудование раковины (высота, установка поручня); переоборудование санузла

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№5	z390002600501	установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); переоборудование раковины (высота, установка поручня); переоборудование санузла

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 39000260
от «10» августа 2010 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул.
ФИЛИППОВА САШИ, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6	z39 00 02 60 06 04	ДУ	С	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем	установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства	есть	6	z39 00 02 60	ДЧ	С		установка тактильных табличек

				06 04				
	ОБЩИЕ требования к зоне			z39 00 02 60 06 01				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	№6		установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем ; установка тактильных табличек

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 39000260
от «10» августа 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 105 Ворошиловского района Волгограда", г. ВОЛГОГРАД, ул.
ФИЛИППОВА САШИ, д. 1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	z39 00 02 60 01 02	ДУ	С	установка тактильной таблички с названием объекта	установка тактильной таблички с названием объекта;
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	z39 00 02 60 01 03	ДУ	С		
1.3	Лестница (наружная)							

1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	z39 00 02 60 01 06	ДУ	К	оборудовани е автостоянки для инвалидов	оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка тактильной таблички с названием объекта;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ	№1	z390002600101	оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка тактильной таблички с названием объекта;

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: _____