

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МОУ «Детский сад №14»

_____ О.В.Ершова

«___» _____ 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** МОУ «Детский сад №14 Советского района Волгограда».
- 1.2. **Юридический адрес объекта:** 400038, Россия, г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. В.Терешковой, 32а.
- 1.3. **Фактический адрес объекта:** 400038, Россия, г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. В.Терешковой, 50.
- 1.4. **Сведения о размещении объекта:**
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2360,8 кв. м.
 - обследовано 2 этажа, площадью 2360,8 кв. м.
- 1.5. **Год постройки здания:** 1994 г.
- 1.6. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование):** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 Советского района Волгограда» (МОУ «Детский сад №14»).
- 1.7. **Основание для пользования объектом:** оперативное управление.
- 1.8. **Форма собственности:** государственная.
- 1.9. **Вышестоящая организация (наименование):** Советское территориальное управление департамента по образованию Волгограда.
- 1.10. **Адрес вышестоящей организации:** 400011, г. Волгоград, пр. Университетский, 45.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. **Сфера деятельности:** образование.
- 2.2. **Виды оказываемых услуг:** образовательные.
- 2.3. **Форма оказания услуг:** на объекте.
- 2.4. **Возможность дистанционного обслуживания:** предусмотрено.
- 2.5. **Категория обслуживаемого населения по возрасту:** дети.
- 2.6. **Плановая мощность (посещаемость):** 160 человек.
- 2.7. **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.8. **Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) ребенка-инвалида:** не предусмотрено.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** остановка «Военный городок», автобус №88 «пос. Горьковский – ж/д Вокзал».
- 3.2. **Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:** нет.
- 3.3. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
 - расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.
 - время движения (пешком): 15 минут.
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
 - перекрестки: нет.
 - информация на пути следования к объекту: отсутствует.
 - перепады высоты на пути: дорога по тротуару, высокий бордюрный камень.

3.4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3.	С нарушениями зрения	ВНД
4.	С нарушениями слуха	ВНД
5.	С нарушениями умственного развития	ДЧ

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для следующих категорий инвалидов – К, О, С, Г. Частично доступным объект признан для категории инвалидов У.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется: установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении кнопку вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Все выше перечисленные меры будут осуществляться при наличии денежных средств.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. **Планируемый период проведения работ по адаптации:** Дорожная карта 2021- 2035 гг.

4.3. **Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** разумное приспособление.

Полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с нарушениями умственного развития. Частичная доступность для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках.

4.4. **Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) –** объект частично доступен.

4.5. **Для принятия решения требуется:** Согласование с территориальными органами

4.6. **Информация размещена на карте доступности субъекта РФ:** Информационный портал государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «___» _____ 2021 г.

Акта обследования от «___» _____ 2021 г.

Дата составления паспорта «___» _____ 2021 г.

Руководитель организации

_____ О.В.Ершова
/Ф.И.О./

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МОУ «Детский сад №14»
_____ О.В.Ершова
«___» _____ 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** МОУ «Детский сад №14 Советского района Волгограда».
- 1.2. **Адрес объекта:** 400038, Россия, г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. В.Терешковой, 32а.
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2360,8 кв. м.
- обследовано 2 этажа, площадью 2360,8 кв. м.
- 1.4. **Год постройки здания:** 1994 г., последнего капитального ремонта, не производился.
- 1.5. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование):** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 Советского района Волгограда» (МОУ «Детский сад №14»).
- 1.6. **Основание для пользования объектом:** оперативное управление.
- 1.7. **Форма собственности:** государственная.
- 1.8. **Территориальная принадлежность:** муниципальная.
- 1.9. **Вышестоящая организация (наименование):** Советское территориальное управление департамента по образованию Волгограда.
- 1.10. **Адрес вышестоящей организации:** 400011, г. Волгоград, пр. Университетский, 45.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. **Сфера деятельности:** образование.
- 2.2. **Виды оказываемых услуг:** образовательные.
- 2.3. **Форма оказания услуг:** на объекте.
- 2.4. **Категория обслуживаемого населения по возрасту:** дети.
- 2.5. **Плановая мощность (посещаемость), пропускная способность:** 160 человек.
- 2.6. **Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) ребенка-инвалида:** нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** остановка «Военный городок», автобус №88 «Пос. Горьковский – ж/д Вокзал».
- 3.2. **Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:** нет.
- 3.3. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.
- время движения (пешком): 15 минут.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- перекрестки: нет.
- информация на пути следования к объекту: нет.
- перепады высоты на пути: дорога по тротуару, высокий бордюрный камень.
- их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.4. Вариант организация доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП35-101-2001

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
2.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3.	С нарушениями зрения	ВНД
4.	С нарушениями слуха	ВНД
5.	С нарушениями умственного развития	ДЧ

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступное для следующих категорий инвалидов – К, О, С, Г. Частично доступным объект признан для категории инвалидов У.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях МОУ специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой пандуса у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта.

При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	Индивидуальное решение с ТСР

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Планируемый период проведения работ по адаптации: Дорожная карта 2021- 2035 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: разумное приспособление.

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – объект частично доступен.

4.5. Для принятия решения требуется: Согласование с территориальными органами.

4.6. Информация размещена на карте доступности субъекта РФ: Информационный портал государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ

г. Волгоград

« ___ » _____ 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. **Наименование (вид) объекта:** МОУ «Детский сад №14 Советского района Волгограда».
- 1.2. **Адрес объекта:** 400038, Россия, г. Волгоград, р.п. Горьковский, ул. В.Терешковой, 32а.
- 1.3. **Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2360, 8 кв. м.
- обследовано 2 этажа, площадью 2360, 8 кв. м.
- 1.4. **Год постройки здания:** 1994 г., последнего капитального ремонта, не производился.
- 1.5. **Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование):** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 Советского района Волгограда» (МОУ «Детский сад №14»).
- 1.6. **Основание для пользования объектом:** оперативное управление.
- 1.7. **Форма собственности:** государственная.
- 1.8. **Территориальная принадлежность:** муниципальная.
- 1.9. **Вышестоящая организация (наименование):** Советское территориальное управление департамента по образованию Волгограда.
- 1.10. **Адрес вышестоящей организации:** 400011, г. Волгоград, пр. Университетский, 45.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. **Сфера деятельности:** образование.
- 2.2. **Виды оказываемых услуг:** образовательные.
- 2.3. **Форма оказания услуг:** на объекте.
- 2.4. **Категория обслуживаемого населения по возрасту:** дети.
- 2.5. **Плановая мощность (посещаемость), пропускная способность:** 160 человек.
- 2.6. **Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) ребенка-инвалида:** нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** остановка «Военный городок», автобус №88 «Пос. Горьковский – ж/д Вокзал».
- 3.2. **Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:** нет.
- 3.3. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.
- время движения (пешком): 15 минут.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- перекрестки: нет.
- информация на пути следования к объекту: нет.
- перепады высоты на пути: дорога по тротуару, высокий бордюрный камень.
- их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.4. Вариант организация доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП35-101-2001

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

2.	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
3.	С нарушениями зрения	ВНД
4.	С нарушениями слуха	ВНД
5.	С нарушениями умственного развития	ДЧ

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			На плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1, 2,3
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	-	4
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД	I этаж: 61	5,6
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	I этаж: 61,62	7,8
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	I этаж: 63	9
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	I этаж: 61,62,63	

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях МОУ специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой пандуса у главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Организация ситуационной помощи для приёма МГН всех категорий заключается в подготовке специалистов, а также путем вменения им в обязанности выполнение данных мероприятий.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта.

При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны, организация

		альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР

** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. **Планируемый период проведения работ по адаптации:** Дорожная карта 2021- 2035 гг.

4.3. **Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** разумное приспособление.

4.4. **Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) –** объект частично доступен избирательно.

4.5. **Для принятия решения требуется:**

- согласование с собственником объекта и территориальными органами управления;
- разработка проектно-сметной документации;
- согласование с общественной организацией ВОИ.

4.6. **Информация размещена на карте доступности субъекта РФ:** Информационный портал государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования (количество фотографий):

1. Территории, прилегающей к объекту - 2 шт.;
2. Входа (входов) в здание - 2 шт.;
3. Путей движения в здании - 4 шт.;
4. Зоны целевого назначения объекта - 3 шт.;
5. Санитарно-гигиенических помещений - 1 шт.;
6. Системы информации и связи на объекте - 5 шт.;

Результаты фотофиксации на объекте в количестве - 18 шт.

Поэтажные планы на - 4 л.

Руководитель рабочей группы:

Члены рабочей группы:

в том числе:

представители общественных организаций инвалидов

представители организации, расположенной на объекте:

Управленческое решение согласовано «__» _____ 2021 г. (протокол № __)
 Комиссией (название) _____

Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №14»

г. Волгоград, ул. В. Терешковой, 32а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Отсутствует информация об ОСИ	К,О,С,Г	Установка информации об ОСИ	ТСР
2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	2,3	отсутствуют информационные указатели, неровная поверхность	К,О,С,Г	установка информационных указателей, облегчающих передвижение по пути следования ОСИ, замена асфальтового покрытия	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1,2,3	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий по заключению: Состояние объекта оценено как ДУ (условно доступное).

Результаты обследования:
Входа (входов) в здание
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14»
г. Волгоград, ул. В. Терешковой, 32а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	4	отсутствует возможность самостоятельного доступа внутрь помещения. Лестница не оборудована поручнями. Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи	К,О,	разработка проектной и разрешительной документации для организации безбарьерного доступа в здание МОУ. Оборудование наружной лестницы поручнями. Установка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи	Капитальный ремонт
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	пандус отсутствует	К,О	установка аппарелей, сопровождение инвалида-колясочника	Капитальный ремонт
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	отсутствует информация об ОСИ, отсутствует контрастная полоса перед дверью	К,О,С,Г	нанести контрастную полосу перед дверью; размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующим и расстоянию рассмотрения, а также установка информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1.4-1.75 м с	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

							дублированием рельефными знаками, сопровождение инвалида-колясочника	
4	Дверь (входная)	есть	-	6	отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом	К,О,С	нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проёмом; организовать преодоление барьеров в виде порога (приобрести рампу), сопровождение инвалида-колясочника	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Тамбур	есть		7	высокий, длинный порог на входе, препятствующий свободному доступу	О,К,С	организовать преодоление барьеров в виде порога (приобрести рампу), сопровождение инвалида-колясочника	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД		4,5,6,7	капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР

Комментарий по заключению: состояние объекта оценено как ВНД (временно недоступное).

Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №14»

г. Волгоград, ул. В. Терешковой, 32а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-		отсутствие информации на путях движения	К,О,С,Г	организовать размещение комплексной системы информации от входа до зон целевого назначения и к санитарно – гигиеническим помещениям, сопровождение инвалида-колясочника	организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский или подъемник	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-		ширина дверного проема не соответствует требованиям, отсутствует яркая контрастная маркировка	К,О,С	разработка проектной и разрешительной документации для расширения дверного проема и установки двери установленного образца. Нанести яркую контрастную маркировку	капитальный ремонт
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	-	отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности	-	установка сигнализации с визуальным и акустическим оповещением, сопровождение инвалида-колясочника	индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт

Комментарий по заключению: состояние объекта оценено как ВНД (временно недоступное).

Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №14»

г. Волгоград, ул. В. Терешковой, 32а

Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-		-	С,Г,К, О	-	-
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	не вменено дежурному сотруднику в инструкцию оказание ситуационной помощи; не обучен персонал пользованию ТСР	-	Провести обучение персонала в специализированном учебном центре	Организа ционные мероприя тия
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-		-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания	ВНД			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (дистанционное обслуживание).

Комментарий по заключению: состояние объекта оценено как ВНД (недоступно). Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Результаты обследования:
Санитарно-гигиенических помещений
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №14»
г. Волгоград, ул. В. Терешковой, 32а
Наименование объекта, адрес

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	нет	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий по заключению: состояние объекта оценено как ВНД (недоступно). Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Результаты обследования:
Системы информации на объекте
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №14»
г. Волгоград, ул. В. Терешковой, 32а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет	-	-	нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	К,О,С,Г	организовать размещение комплексной системы информации	ТСР
2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствие акустической системы оповещения об опасности	К,О,С,Г	организовать размещение комплексной системы информации	ТСР
3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствие дублирования информации тактильными средствами	К,О,С,Г	организовать размещение комплексной системы информации	ТСР
4	Общие требования к зоне				нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Помещение детского сада	ВНД			индивидуальное решение с ТСР

Комментарий по заключению: состояние объекта оценено как ВНД (недоступно). Для адаптации необходимо индивидуальное решение с ТСР.