

А К Т

по результатам испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке

МДОУ ДС Семицветик г. Краснослободска

от 29 июля 2022 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Каптан Н.П.

1. Члены комиссии: Кудрявцева А.О.

Чечнева Е.А.

Касибин Н.Ф.

Провела обследование и составила настоящий акт в том, что *спортивное оборудование, находящееся на спортивной площадке общей земельной площадью 360 кв.м. осмотрено и испытано*

Дата испытаний	Наименование инвентаря и оборудования	Характеристика	Результаты испытаний
29.07.2022	Шведская стенка с кольцом	Закреплено на земляном покрытии, Единовременная пропускная способность – 2, технических средств по уходу не предусмотрено	Выдерживает нагрузку до 65 кг
29.07.2022	Шведская стенка	Закреплено на земляном покрытии, Единовременная пропускная способность – 2, технических средств по уходу не предусмотрено	Выдерживает нагрузку до 65 кг
29.07.2022	Турник	Закреплено на земляном покрытии, Единовременная пропускная способность – 1, технических средств по уходу не предусмотрено	Выдерживает нагрузку до 65 кг
29.07.2022	Баскетбольный щит	Закреплено на земляном покрытии, Единовременная пропускная способность – 1, технических средств по уходу не предусмотрено	Выдерживает нагрузку до 65 кг
29.07.2022	Брусья	Закреплено на земляном покрытии, Единовременная пропускная способность – 1, технических средств по уходу не предусмотрено	Выдерживает нагрузку до 65 кг
29.07.2022	Лиана	Закреплено на земляном покрытии, Единовременная пропускная способность – 1, технических средств по уходу не предусмотрено	Выдерживает нагрузку до 65 кг
29.07.2022	Рукоход	Закреплено на земляном покрытии, Единовременная пропускная способность – 1, технических средств по уходу не предусмотрено	Выдерживает нагрузку до 65 кг





Краткая характеристика объекта:

На территории спортивной площадки расположены:

№	элементы спортивной площадки	состояние спортивного оборудования			
		подлежат демонтажу	неудовлетворительное и требуют кап. ремонта	хорошее и требует косметич. ремонта	отлично и не требует ремонта
1	Шведская стенка с кольцом	нет	нет	нет	да
2	Шведская стенка	нет	нет	нет	да
3	Турник	нет	нет	нет	да
4	Баскетбольный щит	нет	нет	нет	да
5	Брусья	нет	нет	нет	да
6	Лиана	нет	нет	нет	да
7	Рукоход	нет	нет	нет	да

По результатам испытаний было установлено: Все спортивное оборудование находится в удовлетворительном состоянии и пригодно для дальнейшей эксплуатации. Оно закреплено, не нуждается в ремонте, опасных элементов, угрожающих жизни и здоровью не обнаружено.

Рекомендации комиссии: рекомендовано для дальнейшей эксплуатации по назначению.

Председатель комиссии:  Каптан Н.П.
Члены комиссии:  Кудрявцева А.О.
 Чечнева Е.А.
 Касибин Н.Ф.