

ПАСПОРТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

здания (объекта) по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения(МНГ)

(заполняется с учетом строительных норм и правил СНиП 35-01-2001

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,

«Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»

(Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ),

С учетом разумного приспособления объектов для доступности инвалидов согласно « Конвенции о правах инвалидов»
ст.5 «Равенство и недискриминация»)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 Красноармейского района Волгограда»

400082,Россия,Волгоград, ул. 50 лет Октября,21,тел/ факс 62-38-77

Красноармейский район г. Волгограда

1. Форма собственности здания (объекта)- муниципальная
2. Вид деятельности(предоставляемых государственных и муниципальных услуг)- образование
3. ФИО руководителя объекта_ И.В. Илошина

1. УЧАСТКИ И ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
Вход на территорию(наличие, шлагбаума, турникета, ворот, калитки ширина не менее 90см.)	наличие	ремонт	доступен
Доступность путей передвижения к входу в	наличие		доступен

здание				
Автостоянка посетителей	отсутствие		создание	Не доступен
Наличие мест и разметки для спецавтотранспорта инвалидов (не менее одного места)	отсутствие		создание	Не доступен

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
Крыльцо/ входная площадка навес	наличие		Доступен
Противоскользящее покрытие	наличие		доступен
Лестница наружная	отсутствует	создание	Не доступен
Противоскользящее покрытие рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина -80 см.	отсутствует	создание	доступен
контрастная окраска первой и последней ступени	отсутствует	создание	Не доступен
поручни с одной стороны (высота) с двух сторон	наличие		доступен
горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием	наличие		доступен
Пандус наружный	отсутствует	создание	Не доступен
Пандус стационарный	отсутствует	создание	Не доступен
Ширина марша (не менее 100 см.)	отсутствует	создание	Не доступен

уклон (не более 12%*)	отсутствует	создание	Не доступен
поручни с двух сторон на высоте 70-90 см.	отсутствует	создание	Не доступен
горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием	отсутствует	создание	Не доступен
нескользящее покрытие пандус переносной	отсутствует	создание	Не доступен
Тамбур	наличие	создание	доступен
Ширина дверного проема (не менее 90 см.)	наличие		доступен
высота порога (не более 2,5 см.)	наличие		доступен

* Отношение высоты пандуса к его длине

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
Лестница	наличие		доступна
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	отсутствует	создание	Не доступен
Контрастная окраска крайних ступеней	отсутствует	создание	Не доступен
поручни	наличие		доступен
горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием	наличие		доступен
Лифт пассажирский в зоне оказания услуг	отсутствует		Не доступен
Пандус внутренний	отсутствует		Не доступен

Пандус переносной	отсутствует	Не доступен
Подъемник для инвалидов	отсутствует	Не доступен

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
Обслуживание через окно /прилавок	отсутствует		Не доступен
высота рабочей поверхности (80-100см)	отсутствует		Не доступен
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.	наличие		доступен
Наличие /отсутствие мест для колясочников	отсутствует		Не доступен
Наличие /отсутствие сантехнического узла для инвалидов-колясочников его доступность	отсутствует		Не доступен

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Наименование элементов объекта	Фактическая величина (наличие, отсутствие, не требуется)	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт и т.д.	Выводы комиссии (доступен/ не доступен, частично доступен)
Визуальные средства информации о предоставлении услуг	наличие		доступен
Тактильные средства информации о предоставлении услуг с цифрами, буквами по Брайлю	отсутствует		Не доступен
Таблички на кабинетах с указанием номера и наименования кабинета	наличие		доступен
Наличие(отсутствие) на поверхности	отсутствует		Не доступен

поручней рельефных обозначений этажей			
На кнопках управления лифта	отсутствует		Не доступен
Звуковой маяк у входа(динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м)	отсутствует		Не доступен
Тактильные направляющие на пути движения к лифту, лестнице	отсутствует		Не доступен
Наличие (отсутствие) пиктограмм	отсутствует		Не доступен

6. Выводы комиссии о доступности объекта Объект не доступен

7. Дата составления паспорта объекта 28.09.2016 г.

8. Подписи членов комиссии:

 Г.А. Меньшакова

 Е.Г. Величенко

 Н.В. Широконодова