



Утверждаю

Директор МОУ СОШ с.Верхнепогромное

И.Н.Басова

АКТ №3

**проведения ежегодного основного осмотра
оборудования игровой площадки на территории МОУ СОШ с.Верхнепогромное**

от 07.08.2024г

В целях оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности оборудования игровых площадок, установленных на территории МОУ СОШ с.Верхнепогромное комиссия в составе:

Председатель комиссии: **Юдина О.Н.**, завхоз в МОУ СОШ с.Верхнепогромное;

Члены комиссии:

Лысенко Т.С. - ответственный по охране труда в МОУ СОШ с.Верхнепогромное;

Тришин Н.П. – рабочий по обслуживанию зданий и сооружений в МОУ СОШ с.Верхнепогромное;

Штрыкунова И.В. - воспитатель в МОУ СОШ с.Верхнепогромное;

провела ежегодный осмотр, проверку комплектности и состояния оборудования игровой площадки и составила настоящий акт.

Владелец: МОУ СОШ с.Верхнепогромное

Адрес установки: Волгоградская обл.,Среднеахтубинский р-он,с.Верхнепогромное ,ул.Центральна 26.

Краткое описание состояния оборудования площадки:

1. Характеристика поверхности игровой площадки: поверхность состоит из сыпучего материала (песка),отсутствуют загрязнители (стекло ,камни идр.)
2. Состояние оборудования игровой площадки:

Наименование оборудования	Обнаруженные неисправности	Оценка прочности и исправности оборудования	Отметка о разрешении к использованию
Качели на цепях	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено
Качели - карусель	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено
Горка	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено
Качели- весы	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено
Беседка	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено
Лавочки бшт.	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено
Лошадка- пружинка	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено
Спортивный городок (лесенки, бревно)	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено
Песочница	Повреждений нет	удовлетворительное	разрешено

по результатам осмотра игрового оборудования дефектов не выявлено, замечаний нет.

3.Заключение комиссии: техническое состояние оборудования игровой площадки соответствует требованиям безопасности, надежно закреплено и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии :

Юдина О.Н.

Члены комиссии:

Лысенко Т.С.

Тришин Н.П.

Штрыкунова И.В.