



УТВЕРЖДЕНО
приказом № 222 от 23.09.24.
Заведующий ГБДОУ детский сад № 11
Пушкинского района Санкт-Петербург
/ Т.Е. Киреева/
20__ г.

Паспорт доступности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
- 1.2. Адрес объекта: Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 262, корп. 3, стр.1, пом. 1Н
- 1.3. Сведения об объекте: 1 этаж, 999.9 кв. м, земельный участок – 755 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2022 год.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: _____.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга.
- 1.7. Форма собственности объекта: государственная.
- 1.8. Пропускная способность объекта: 75 человек.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: Образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час..
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети дошкольного возраста с 3 до 6 лет 11 месяцев.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Т, У.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: отсутствует.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: пешком.
- 3.2.1. Расстояние: 800 м.
- 3.2.2. Время в пути пешком: 9 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: _____.

3.2.4. Перепады высоты в пути: не более 0,015 м.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	Соответствует
2	Вход в объект	Соответствует
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Соответствует
4	Зона целевого назначения объекта	Соответствует
5	Санитарно-гигиенические зоны	Соответствует
6	Система информации и связи	Соответствует
7		

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: объект соответствует.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	—	
2	Вход в объект	—	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Потребность в установке поручней на лестничной клетке	2025 - 2027
4	Зона целевого назначения объекта	—	
5	Санитарно-гигиенические зоны	—	
6	Система информации и связи	—	
7			

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: полная доступность для инвалидов и МГН.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "16" 09 24 г. N ____; акта обследования объекта от "16" 09 24 г.

Председатель комиссии: _____

(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____

(подпись/Ф.И.О.)

(подпись/Ф.И.О.)

(подпись/Ф.И.О.)