


УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ООШ №1 пгт Спирово
М.П. Булеца
Приказ № 1154 от 01.09.2026г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта : *Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 1 пгт Спирово.*

1.2. Адрес объекта: *171170, Тверская обл., пгт Спирово, ул. Карла Маркса, д. 25.*

1.3. Сведения об объекте: *2* этажа, *928,8* кв. м, земельный участок — *10 653* кв.м..

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: *1954г.*

1.5. Дата последнего капитального ремонта: *2024г..*

1.6. Наименование собственника объекта: *Администрация Спировского муниципального округа.*

1.7. Форма собственности объекта: *государственная.*

1.8. Пропускная способность объекта: *200*

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: *Образовательная деятельность.*

2.2. Виды оказываемых услуг: *Образовательные услуги по реализации образовательных программ основного общего образования.*

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте.*

2.4. Категории обслуживаемого контингента: *Дети в возрасте от 7 до 16 лет.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *Нет*

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: *Организован подвоз к месту учебы и обратно школьным автобусом.*

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: *нет.*

3.2.2. Время в пути пешком: *не более 500 метров.*

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: *нет.*

3.2.4. Перепады высоты в пути: *нет*

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	<i>Доступно полностью</i>
2	Вход в объект	<i>Не доступно (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	<i>Доступно частично (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>
4	Зона целевого назначения объекта	<i>Доступно частично (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>
5	Санитарно-гигиенические зоны	<i>Не доступно (для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата)</i>
6	Система информации и связи	<i>Доступно</i>

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов:
доступно частично, избирательно.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
Территория, прилегающая к объекту	<i>Не требуется</i>	

2	Вход в объект	Индивидуальное решение с ТСП	2028г.
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Технические решения невозможны	
4	Зона целевого назначения объекта	Нуждается, капитальный ремонт	2030г.
5	Санитарно-гигиенические зоны	Индивидуальное решение с ТСП	2027г.
6	Система информации и связи	Индивидуальное решение с ТСП	2028г.

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: *Доступность объекта для инвалидов с нарушением органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития.*

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен "01" сентября 2026г.

акт обследования объекта от «28» августа 2026г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



/Булеца М.П./

/Барина Е.Ю./

/Савельева Е.С./

/Яковлева А.В./

/Вохло И.В./