

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО и
инженерно технической укрепленности объекта

г. Волгоград
(наименование населенного пункта)

«17» 10 2024г.

Комиссия в составе:

Заказчика (представителя заказчика): Директор МОУ СШ № 103 Ильина Галина Анатольевна

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

Представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»): Командир роты № 1 батальона полиции (отдельного) ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» майор полиции Ксиноглас К.Е.

(должность представителя и наименование ОВО)

Представителя обслуживающей организация: ООО «Охрана», руководитель Адаменко В.П.
Телефон 89053973058

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МОУ СШ № 103/2

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Волгоградская 1

(адрес объекта)

оборудованного средствами: тревожной сигнализацией

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»

(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Класс объекта: **А-3**

Краткая характеристика объекта: Объект расположен в 2-х этажном кирпичном здании, перекрытие пола и потолка выполнены из железобетонных плит. Так же изнутри помещения имеется вход/выход на крышу здания, люки выполнены из металла с одним навесным замком. Прилегающая территория со стороны фасада огорожена бетонным забором, высотой 1 м., со стороны левого, правого торцов и тыла — металлическим забором высотой 1 м. Имеет 1 калитку с фасада, 1 калитку с тыла и 1 ворота с фасада. Имеет 4 входа/выхода: 1 центральный с фасада, 1 запасной с тыла, 1 запасной с правого торца и 1 запасной с левого торца. Входная дверь центрального входа двойная, металлическая и деревянная. Дверь оборудована домофоном. Окна расположены по всему периметру, частично защищены решётками. По периметру 3 шт. и внутри здания 1 шт. установлены камеры видеонаблюдения: 2 со стороны фасада, 1 со стороны тыла, 1 на вахте. Пропуск осуществляется без пропусков. Имеется металлоискатель. Система видеонаблюдения установлена с регистрацией записи на жёсткий диск не менее 18 суток. Тревожная кнопка установлена на вахте. В дневное время с 08.00 часов до 18.00 часов охрану осуществляет вахтёр, в ночное время, с 18.00 до 08.00 часов — сторож. Пути подъезда с улицы Волгоградская.

(указывается класс объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполь, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

ИТУ: Входные двери: металлическая и из ПВХ, внутренние двери деревянные, окна

металлопластиковые. Стены выполнены из кирпича, перекрытия пола и потолка выполнено из железобетонных плит.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Установлен БРО РСПИ «Струна-5» БРО 4 GSM (1 шт.) в учительской на 2-м этаже: 1. 2. 3 шлейфа исключены, 4 шлейф — КНФ — 1 (1 шт.). Тревожная кнопка на вахте.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а также наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приемки в эксплуатацию в 2008 году. На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии. Работоспособность КТС проверена путём нажатия с сообщением в ПЦО № 2.

(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта не соответствует предъявляемым требованиям.

(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать годными к дальнейшей эксплуатации.

(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно – технической укрепленности объекта.

1.1 Рекомендовано входные двери в здание должны быть не ниже 2-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.2 Рекомендовано двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак) должны быть не ниже 3-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.3 Рекомендовано внутренние двери оборудовать не ниже 1-го класса защиты согласно требований Р-078-2019г;

1.4 Рекомендовано оконные проемы первого этажа оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.5 Рекомендовано оконные проемы второго и выше этажей, не примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 1-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.6 Рекомендовано оконные проемы, примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и т.п. оборудовать не ниже 3-го класса защиты объекта от проникновения согласно требований Р-078-2019г;

1.7 Рекомендовано оконные проемы помещений охраны оборудовать не ниже 2-го класса защиты объекта согласно требований Р-078-2019г.

1.8 Рекомендовано запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, входных дверей охраняемых помещений, дверей, выходящих на крышу (чердак), оборудовать не ниже 3-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г;

1.9 Рекомендовано запирающие устройства внутренних дверей должны быть не ниже 1-го класса защиты устойчивости к взлому согласно требований Р-078-2019г.

(указываются конкретные мероприятия по ИТУ дверей, оконных проемов, люков, не капитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до 31 декабря 2024 г.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объектов.

2.1 Необходимо проверять тревожную сигнализацию ежедневно на работоспособность путем подачи сигнала тревога с охраняемого помещения, предварительно сообщив о проверке на пульт ПЦО УВО по г. Волгограду, с обязательной отметкой в журнале проверки КТС, также необходимо ознакомить всех работников под роспись данного учреждения с алгоритмом действий работников при совершении в отношении них противоправных действий;

2.2 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

2.3 В соответствии с категорией объекта необходимо строго выполнять мероприятия Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

2.4 Рекомендовано во время проведения занятий, в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории, проводить мероприятия по ограничению прохода лиц, не являющимися

учениками или персоналом данного объекта, а именно: организовать пропускной режим, закрывать входы (выходы) на объект и двери учебных помещений.

2.5 Материальные ценности хранить в отдельных помещениях, оборудованных техническими средствами с выводом на ПЦО № 2 ОВО;

(указываются конкретные мероприятия по оборудованию ТСО, выявленных незаблокированных мест вероятного проникновения на объект)

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передается на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».


4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укреплённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО»

 /К.Е. Ксиноглас /

«Заказчика»

 /J.A. Шегелев /

